

Dispositivos probados para IIoT

Comunícate con tu representante de ventas de Genetec para obtener plantillas de dispositivos

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IIoT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Advantech	ADAM-6050	Modbus	6.11 B12 / 6.02. B11	5.10.2.0 / 5.9.4.0	4.4.1	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
ALLIGATOR	-	Modbus	-	-	-	-	Probado	Gestión de salidas de emergencia
Allen-Bradley	5069-L340ER	Modbus	-	-	-		Probado	-
AXIS	A9210/A9910	MQTT	12.8.59.1	5.13.3.3	6.0.0	✓	Probado por Genetec	
AXIS	C1410	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D3110	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D4100-E	MQTT	11.1.72	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D6210	MQTT	12.4.59	5.13.1.2	5.5.1	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D6310	MQTT	12.6.69	5.13.2.1	5.5.2	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	-	MQTT	-	-	-	-	Probado	Monitoreo remoto de cámaras
AXIS	Q1656-DLE	MQTT			5.3.0	-	Probado	Detección de velocidad
AXIS	Q1686-DLE	MQTT	12.5.73	5.13.3	6.0.0	-	Probado por Genetec	Detección de velocidad y de placas vehiculares
Bosch	FPA-5000	OPC	-	-	-		Probado	-
Bosch	AVENAR Panel 2000	OPC	4.2	5.12.1.0	5.2.2	✓	Probado por Genetec	FPA5000 OPC-Server v.2.0.23 UaGateway v.1.16.0

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IloT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Brother	DCP-L2550DW	SNMP	-	-	-	-	Probado	-
Carrier	Procesador TruVU™ MPC	BACnet	-	-	-	-	Probado	-
CENTEGIX	Alerta de crisis	HTTP	•	5.13.3.4	6.0.0	✓	Probado por Genetec	
Circa (Teletics) / Guardian Telecom	-	HTTP	-	-	-	-	Probado	Visualizar cámara y ubicación en MAP (estación de llamada de emergencia)
COMMEND	-	HTTP	-	-	-	-	Probado	Visualizar cámara y ubicación en MAP (Intercomunicador)
Controles contemporáneos	BASRT-B	BACnet	-	-	-	-	Probado	Conversión de BACnet MS/TP a BACnet/IP
DMP	Fire Panel XR550	TCP	221 con DMP Remote Link 2.31	5.12.0.0	5.2.0	✓	Probado por Genetec	-
Edwards	EST4	BACnet	-	-	-		Probado	Monitor de panel de incendios
Evolon	-	TCP	1.1.4	5.11.3.4	5.0.3	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
FLIC	Botón inteligente/ Hub LR	MQTT	4.6.0	5.13.3.1	6.0.0	✓	Probado por Genetec	
Flysense	FS300	HTTP	1.1.0.0	5.12.0	5.1.0	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
Genetec	Streamvault SV-350E iDRAC	SNMP	Controlador de acceso remoto 9 v.5.10.00.00 (Build 57)	5.10.4	4.4.2	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
GUDE	Expert Power Control 1102	MQTT	-	-	-	-	Probado	-
GUDE	Expert Power Control 1105 con sensor 7105	MQTT	1.4.1	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	Plantilla ahora incluida con el paquete de software

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IIoT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
HALO	Sensores inteligentes modelo 2C / 3C	TCP	2.11	5.12.0	5.2.1	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
Hanwha	TNS-9050IBC	TCP	1.01.02	5.12.2.0	5.3.0	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
Honeywell/Notifier	NFS-320	BACnet	-	-	-	-	Probado	Monitor de panel de incendios
Honeywell/Notifier	NFS-640	TCP	-	-	-	-	Probado	Monitor de panel de incendios
Incendia	Pentagone	MQTT	0.15.0	5.12.0	5.2.1	✓	Probado por Genetec	Plantilla ahora incluida con el paquete de software
Inovonics	Gateway EN7295 Mobile Duress	MQTT	1.4.2	5.10.10	4.4.171.8	✓	Probado por Genetec	Las pruebas se realizaron con los siguientes equipos Inovonics: • EN7295 Mobile Duress Gateway • EN2233S Mobile Duress pendiente • EN5060 Locator
Inovonics	Gateway EN4080 IP Solución pendiente	BACnet	1.4.6.188	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	Las pruebas se realizaron con los siguientes equipos: • Colgante resistente al agua con doble botón EN1223D • Colgante con clip para cinturón de doble botón EN1235D
Inveo	Nano Temp	Modbus / MQTT / SNMP	1.38	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
LifeSafety	Power NL4	SNMP	9.77	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
LMN	EdgeSentry	SNMP	1.0.9420.15793	5.13.3	5.5.3	✓	Probado por Genetec	-

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IIoT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Louroe	LE-870	TCP	0.5.2	5.12.1	5.2.2	✓	Probado por Genetec	-
MultiTech	Conduit AP 300 RBS301 RBS304	BACnet	6.3.5	5.13.3	5.5.4	✓	Probado por Genetec	-
Noctuai	Inspector de llamas	MQTT	-	-	-	-	Probado	-
Panasonic	Panel de incendios EBL512 G3	OPC	3.0.0 Beta 16 (EBLWEBNLX)	5.10.2.0	4.4.1	✓	Probado por Genetec	-
Potter	Panel de incendios AFC-1000	BACnet / Modbus	2.10.679.0 (BACnet link)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Probado por Genetec	-
Siemens	PLC 1217C	OPC	04.06.00 (1217C CPU)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Probado por Genetec	-
Siemens	PLC 1214C	OPC	-	-	-	✓	Probado por Genetec	-
Slat	EPV4 Synaps PoE SDC PoE SDC 12V 24V IP	SNMP	2.0.1.4	5.13.3	5.3	✓	Probado por Genetec	-
Stanley Healthcare	HUGS	HTTP	-	-	-	-	Probado	-
Triton	3D Sense	HTTP	-	5.11.1	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
Triton	Ultra	TCP	24.08.29.20	5.12.1.2	5.3.0	✓	Probado por Genetec	Plantilla ahora incluida con el paquete de software
Unitronics	Samba	Modbus	-	-	-	-	Probado	-
Unitronics	V130 PLC	Modbus	V130-33-T2(A), sistema operativo: 4.11 (02), BOOT: 2.2(53), BOOT DE FÁBRICA: 1.2 (03)	5.11.1	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
Viper Imaging	-	OPC	-	-	-	-	Probado	Recibir alarmas de la plataforma de analíticas térmicas

© 2026 Genetec, Inc. Todos los derechos reservados.

*Probado por Genetec: Funcionalidad validada por Genetec. La guía de integración está disponible con tu representante de ventas de Genetec.

Probado: Funcionalidad validada por nuestros socios (no hay documentación disponible)

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IloT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
WEG	Multímetro MMW03	Modbus	-	-	-	-	Probado	-
Zenitel	Vingtor-Stentofon	SNMP	-	-	-	-	Probado	-
Zeptive	Consola Web de Zeptive	MQTT		5.13	5.4	✓	Probado por Genetec	-