

Dispositivos probados para IIoT

Comunícate con tu representante de Ventas de Genetec para obtener plantillas de dispositivos

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IIoT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Advantech	ADAM-6050	Modbus	6.11 B12 / 6.02. B11	5.10.2.0 / 5.9.4.0	4.4.1	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
ALLIGATOR	-	Modbus	-	-	-	-	Probado	Gestión de salidas de emergencia
Allen-Bradley	5069-L340ER	Modbus	-	-	-	-	Probado	-
AXIS	C1410	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D3110	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	D4100-E	MQTT	11.1.72	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	-
AXIS	-	MQTT	-	-	-	-	Probado	Monitoreo remoto de cámaras
Bosch	FPA-5000	OPC	-	-	-	-	Probado	-
Bosch	AVENAR Panel 2000	OPC	4.2	5.12.1.0	5.2.2	✓	Probado por Genetec	FPA5000 OPC-Server v.2.0.23 UaGateway v.1.16.0
Brother	DCP-L2550DW	SNMP	-	-	-	-	Probado	-
Carrier	Procesador TruVU™ MPC	BACnet	-	-	-	-	Probado	-
Circa (Teletics) / Guardian Telecom	-	HTTP	-	-	-	-	Probado	Visualizar cámara y ubicación en MAP (estación de llamada de emergencia)
COMMEND	-	HTTP	-	-	-	-	Probado	Visualizar cámara y ubicación en MAP (Intercomunicador)

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IloT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Controles contemporáneos	BASRT-B	BACnet	-	-	-	-	Probado	Conversión de BACnet MS/TP a BACnet/IP
DMP	Fire Panel XR550	TCP	221 con DMP Remote Link 2.31	5.12.0.0	5.2.0	✓	Probado por Genetec	-
Edwards	EST4	BACnet	-	-	-	-	Probado	Monitor de panel de incendios
Evolon	-	TCP	1.1.4	5.11.3.4	5.0.3	✓	Probado por Genetec	Plantilla incluida ahora con el paquete de software
Flysense	FS300	HTTP	1.1.0.0	5.12.0	5.1.0	✓	Probado por Genetec	-
Genetec	Streamvault SV-350E iDRAC	SNMP	Controlador de acceso remoto 9 v.5.10.00.00 (Build 57)	5.10.4	4.4.2	✓	Probado por Genetec	-
GUDE	Expert Power Control 1102	MQTT	-	-	-	-	Probado	-
GUDE	Expert Power Control 1+105 con sensor 7105 de temperatura y humedad	MQTT	1.4.1	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	-
HALO	Sensores inteligentes modelo 2C / 3C	TCP	2.11	5.12.0	5.2.1	✓	Probado por Genetec	-
Honeywell/Notifier	NFS-320	BACnet	-	-	-	-	Probado	Monitor de panel de incendios
Honeywell/Notifier	NFS-640	TCP	-	-	-	-	Probado	Monitor de panel de incendios
Incendia	Pentagone	MQTT	0.15.0	5.12.0	5.2.1	✓	Probado por Genetec	-
Inovonics	Gateway EN7295 Mobile Duress	MQTT	1.4.2	5.10.10	4.4.171.8	✓	Probado por Genetec	Las pruebas se realizaron con los siguientes equipos Inovonics:

© 2024 Genetec Inc. Todos los derechos reservados.

*Probado por Genetec: Funcionalidad validada por Genetec. La guía de integración está disponible con tu representante de Ventas de Genetec.

Probado: Funcionalidad validada por nuestros socios (no hay documentación disponible)

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IIoT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
								<ul style="list-style-type: none"> EN7295 Mobile Duress Gateway EN2233S Mobile Duress pendiente EN5060 Locator
Inovonics	Gateway EN4080 IP Solución pendiente	BACnet	1.4.6.188	5.11.1	5.0.1	✓	Probado por Genetec	<p>Las pruebas se realizaron con los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colgante resistente al agua con doble botón EN1223D <p>Colgante con clip para cinturón de doble botón EN1235D</p>
Inveo	Nano Temp	Modbus / MQTT / SNMP	1.38	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
LifeSafety	Power NL4	SNMP	9.77	5.11.3	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
Louroe	LE-870	TCP	0.5.2	5.12.1	5.2.2	✓	Probado por Genetec	-
Noctuai	Inspector de llamas	MQTT	-	-	-	-	Probado	-
Panasonic	Panel de incendios EBL512 G3	OPC	3.0.0 Beta 16 (EBLWEBNLX)	5.10.2.0	4.4.1	✓	Probado por Genetec	-
Potter	Panel de incendios AFC-1000	BACnet / Modbus	2.10.679.0 (BACnet link)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Probado por Genetec	-
Siemens	PLC 1217C	OPC	04.06.00 (1217C CPU)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Probado por Genetec	-
Siemens	PLC 1214C	OPC	-	-	-	✓	Probado por Genetec	-
Stanley Healthcare	HUGS	HTTP	-	-	-	-	Probado	-
Triton	3D Sense	HTTP	-	5.11.1	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-

© 2024 Genetec Inc. Todos los derechos reservados.

*Probado por Genetec: Funcionalidad validada por Genetec. La guía de integración está disponible con tu representante de Ventas de Genetec.

Probado: Funcionalidad validada por nuestros socios (no hay documentación disponible)

Fabricante	Producto	Protocolo	Firmware de dispositivos	Versión SC	Versión IloT	Plantilla disponible	Estado*	Notas
Unitronics	Samba	Modbus	-	-	-	-	Probado	-
Unitronics	V130 PLC	Modbus	V130-33-T2(A), O/S: 4.11 (02), BOOT: 2.2(53), FACTORY BOOT: 1.2 (03)	5.11.1	5.0.2	✓	Probado por Genetec	-
Viper Imaging	-	OPC	-	-	-	-	Probado	Recibir alarmas de la plataforma de analíticas térmicas
WEG	Multímetro MMW03	Modbus	-	-	-	-	Probado	-
Zenitel	Vingtor- Stentofon	SNMP	-	-	-	-	Probado	-